

**CÓDIGO: 640-RR100**

**PRIMER SKYFAST HS CINZA 4:1 RR100**

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

Primer Skyfast HS Cinza 4:1 RR100 possui uma secagem ultrarrápida e alto rendimento. É indicado no preparo de superfícies ferrosas para todos os tipos de acabamento. Possui alto teor de sólidos, excelente poder de enchimento e fácil lixamento. Possui boa aderência e dureza

**COMPOSIÇÃO:**

Resina acrílica poliuretânica, solventes orgânicos, cargas e pigmentos.

**PRODUTOS E ADITIVOS:**

Primer Skyfast HS Cinza 4:1 RR100  
Endurecedor Para Primer Skyfast RR010  
Thinner Para PU TH700

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

Utilizar a Solução Desengraxante TH710 para limpar a peça a ser aplicada.

**CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO:**

Para 4 partes em volume de Primer Skyfast RR100, adicionar 1 parte em volume do Endurecedor RR010 e 1 parte em volume de Thinner TH700 sobre a mistura catalisada.

**VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO:**

20 a 30 segundos no Copo Ford N° 4 a 25°C.

**APLICAÇÃO:**

Aplicar 3 a 4 passadas, com 40 a 50 lbs/pol<sup>2</sup>, com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.

Possíveis substratos:

- \* Chapas metálicas;
- \* Wash Primer Fundo Fosfatizante 550 / Seladora Para Plástico 620 - 630;
- \* Massa Poliéster K7;
- \* Esmalte Original de Fábrica.

**VIDA ÚTIL DA MISTURA:**

30 minutos a 25°C.

Obs: Em altas temperaturas este tempo pode sofrer redução.

**SECAGEM:**

	<b>Ao ar a 25°C</b>	<b>Estufa a 60°C</b>
Lixamento	90 minutos	25 minutos

**LIXAMENTO:**

Seco ou úmido: Iniciar com a lixa 400 e finalizar com a lixa 600.

**USO DO EPI:**

Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;  
Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto;  
Utilizar máscara protetora contra vapores orgânicos e particulados, óculos de segurança e luvas nitrílicas; Evitar inalar e ingerir o produto.

**PRAZO DE VALIDADE:**

3 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

**DICAS:**

- \* Utilizar sempre o endurecedor e o thinner indicado para a mistura;
- \* O Aditivo Skyfast RR500 é recomendado para acelerar a secagem;
- \* Utilizar lixas adequadas para o lixamento úmido e seco;
- \* Para lixamento aguardar o tempo de secagem especificado.

**OBSERVAÇÃO:**

Controle de qualidade. Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
1	02/09/2016	Cíntia G. Melo	Vailton Mendes