

CÓDIGO: 610PU / 612PU

ESMALTE POLIURETANO SKYMIX PU

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Esmalte Poliuretano é um produto bicomponente. Possui secagem rápida, alto brilho, boa cobertura e ótimo alastramento. Utilizado em retoques e repintura em geral, reproduzindo enorme variedade de cores originais de fábrica.

COMPOSIÇÃO:

Resina acrílica, solventes aromáticos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas e aditivos.

PRODUTOS E ADITIVOS:

Esmalte Poliuretano Skymix Concentrado
Endurecedor 360 / 361 / 362
Thinner Para PU (TH700 / TH732 / TH735)

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Utilizar a Solução Desengraxante TH710 para limpar a peça a ser aplicada.

CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO:

Para 2 partes em volume de Esmalte Poliuretano Skymix Concentrado, adicionar 1 parte em volume do Endurecedor 360, 361 ou 362 e 10 a 20% em volume de Thinner sobre a mistura catalisada.

- * Endurecedor 360: Normal;
- * Endurecedor 361: Rápido;
- * Endurecedor 362: Lento;
- * Para temperatura ambiente (25°C) usar Thinner TH700;
- * Para temperatura acima de 30°C usar Thinner TH732;
- * Para temperatura abaixo de 15°C usar Thinner TH735.

VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO:

16 a 20 segundos no Copo Ford Nº 4 a 25°C.

APLICAÇÃO:

Aplicar 3 a 4 passadas, com 40 a 50 lbs/pol², com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.

Possíveis substratos:

- * Todos os Primers Skylack devidamente preparados;
- * Pinturas antigas devidamente preparadas.

VIDA ÚTIL DA MISTURA:

4 Horas a 25°C.

SECAGEM:

Ao ar a 25°C		Estufa a 60°C
* Toque:	2 Horas;	* Manuseio: 30 minutos.
* Manuseio:	4 Horas;	
* Polimento:	24 Horas;	

USO DO EPI:

Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;
Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto;
Utilizar máscara protetora contra vapores orgânicos e particulados, óculos de segurança e luvas nitrílicas; Evitar inalar e ingerir o produto.

PRAZO DE VALIDADE:

3 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

DICAS:

- * Utilizar sempre o endurecedor e o thinner indicado para a mistura;
- * O endurecedor rápido 361 é recomendado para acelerar a secagem;
- * O endurecedor lento 362 é recomendado para retardar a secagem;
- * Recomenda-se realizar o polimento somente após a secagem total.

OBSERVAÇÃO:

Controle de qualidade. Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.



As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
0	26/01/2013	FABIANO ROMERO	VAILTON MENDES